BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Deutsche Kl.:

39 a2, 19/02

(10)	Offenlegungsschrift			1479 239	
Ø Ø	4 \$4.41 M \$ 24 V\$ 610 \$ 28 112 4		Aktenzeichen: Anmeldetag:	P 14 79 239.3 (F 48011) 27. Dezember 1965	
4	1 AB 100000 8002878	• :	Offenlegungstøg: 4. Juni 1969		
	Ausstellungspriorität:		5	•	
9 0	Unionspriorität Datum:	· : ·		-	
59 9	Land: Aktenzeichen:		A.		
6	Bezeichnung:	Verfahren zum Verbinden von Gebilden aus thermoplastischen Kunststoffen unter Wärmeeinfluß			
(61)	Zusatz zu:	_		·	
®	Ausscheidung aus:	_			
1	Anmelder:		e Hoechst AG, vor kfurt-Höchst	m. Meister Lucius & Brüning,	
	Vertreter:		# -		
. @	Als Erfinder benannt:	Gläser, Dr	. Friedrich, 6000 I	Frankfurt	

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 2. 4. 1968



Dr. Expl.

Frankfurt (M)-Hoechst

Anlage I

Dr.Bk/jk

zur Patentanmeldung Fw

4930

Verfahren zum Verbinden von Gebilden aus thermoplastischen Kunststoffen unter Wärmeeinfluß

Zum Verbinden von Gebilden aus thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere von Folien, dient neben dem Kleben vornehmlich das Schweißen bzw. das Heißsiegeln. Die zum Schweißen bzw. Heißsiegeln erforderliche Wärme wird bei den bekannten Verfahren durch heiße Metallflächen, heiße Gase oder durch ein hochfrequentes elektrisches Wechselfeld zugeführt.

Es ist hierbei nachteilig, daß stets größere Materialmengen erwärmt werden, als es zur Herstellung der Verbindung erforderlich wäre. Diese unerwünschte Erwärmung ist bei den bekannten Verfahren nicht vermeidbar, da die Erwärmung der Schweißstelle relativ langsam erfolgt, wobei durch Wärmeleitung das dr Verbindungsstell

benachbarte Mat rial ebenfalls erwärmt wird. Bei d r Erwärmung durch heiß Gase der heiße Metallfläch n muß vi lfach die Wärme durch mindest ns einen der zu verbindend n Teil hindurch an die Verbindungsstelle gebracht werden. Beim dielektrischen Erwärmen wird das gesamte Material erwärmt, das sich im elektrischen Wechselfeld befindet. Dadurch wird stets zwangsweise Material mit erwärmt, das an der Verbindung nicht unmittelbar beteiligt ist. Dadas auf Schweißtemperatur erwärmte Material vielfach schlechter technologische Eigenschaften hat als das Ausgangsmaterial, ist es wünschenswert, die erwärmte Materialmenge auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

Es wurde nun ein Verfahren zum Verbinden von Gebilden aus thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere von Kunststoff-Folien, unter Wärmeeinfluß gefunden, bei dem die Wärmeeinwirkung praktisch ausschließlich auf die Materialmenge beschränkt wird, die zum Herstellen der Verbindung unbedingt erwärmt werden muß. Gemäß der Erfindung wird die erforderliche Wärmeenergie in Form einer elektromagnetischen Wellenstrahlung aufgebracht, deren Wellenlänge auß rhalb des Bereichs der Eigenabsorption des Materials liegt, durch das die Wellenstrahlung die Verbindungsstelle erreichen soll der Energie der

lektromagnetischen Wellenstrahlung an der Verbindungsstelle durch einen Absorber in Wärme umgewandelt wird.

Je nach den Eigenschaften des zu verbindenden Materials kann die verwendete elektromagnetische Wellenstrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 0,18 um und 1 mm, vorzugsweise jedoch zwischen 0,3 und 12 um liegen. Es ist dabei zw ckmäßig, di Intensität der benutzten Strahlung so hoch zu wählen, daß die Wärm zufuhr sehr 909823/0877

rasch rfolgt, so daß nur die nächste Umgebung des Absorb rs durch Wärm leitung mit rwärmt wird. Di s läßt sich durch räumli he und/od r zeitli h K nz ntration der Strahlung, b ispielsw is durch Fokussierung oder Blitzbetrieb erreichen. Als besondars geeign t haben sich Strahlungsquellen erwiesen, die nach dem Prinzip der stimulierten Emission arbeiten, und die als Laser oder Maser bekannt sind. Es können jedoch auch Funken oder andere Strahlungsquellen verwendet werden, vorausgesetzt, daß ihre Intensität hinreichend hoch ist.

Als Absorber zur Umwandlung der elektromagnetischen Wellenstrahlung in Wärme eignen sich alle Stoffe, die das auftreffende Licht in einem ausreichend kleinen Volumen absorbieren, und die mit dem zu verbindenden Material verträglich sind. So können als Absorber beispielsweise Farbstoffe oder Farbpigmente verwendet werden, insbesondere solche, deren sichtbare Farbe im Bereich der Komplem ntärfarbe zu der eingestrahlen Wellenstrahlung liegt. Als besond rs geeignet hat sich jedoch Ruß erwiesen, da dieser in dem gesamt nanwendbaren Wollenlängenbereich eine ausreichend hohe Eigenabsorption besitzt.

Erfolgt die Verbindung durch einen Heißkleber oder durch eine zwischengelegte Heißsiegelfolie, so können der Kleber oder die Si g lefolie selbst entsprechend eingefärbt werden.

Die im Absorber erzeugte Wärme kann also entweder das unmittelbar benachbarte Material der zu verbindenden Teile erwärmen, so daß es unter Druck v rschw ißt werd n kann. Si kann andererseits zur Erwärmung in s Hilfsstoffs, b ispi lsweise ein s Heißkleb rs dien n, 909823/0877

d r nach d m Erkalten den Zusammenhalt der zu verbind nd n Teile bewirkt. Durch nachträgliches oder gleichzeitiges Anpressen kann die Verbindung verb ssert werden.

Zur Erläuterung der Erfindung dienen die beiden folgenden Beispiele:

Beispiel 1:

Zur Verschweißung zweier Folien aus grecktem Polyester wird die Strahlung eines Rubin-Lasers benutzt, die durch eine Sammellinse auf die zu verschweißende Stelle zwischen den Folien konzentriert wird. An dieser Stelle befindet sich auf einer der Folien eine Rußschicht, die durch einen Laser-Blitz erwärmt wird und die ihr benachbarten Teile der Folie aufheizt. Durch eine Klemmvorrichtung werden die Folien zusammengepreßt, so daß Verschweißung eintritt.

Beispiel 2:

Als Lichtquelle dient ein kontinuierlich arbeitender Gas-Laser (Ar-Laser , Wellenlängen hauptsächlich 0,4880 und 0,5145 /um). Durch zwei Sammellinsen, deren Brennweiten sich etwa wie 1:30 verhalten und die so angeordnet sind, daß die Brennpunkte zusammenfallen und die dem Laser nähere Linse die längere Brennweite besitzt, wird ein Lichtstrahl geringen Durchmessers und hoher Intensität erzugt. Auf einer der zu verbindenden Folien ist mit einem roten Eisenoxid-Pigment ein Strich aufgedruckt. Die zu verbindenden Foli nwerd n aufeinander gel gt und so durch d n Lichtstrahl geführt, daß

1479239

der rote Strich durch ein der Folien hindurch verlustlos bel uchtet und durch sin spezifische Absorption erwärmt wird. Durch ein Andrückvorrichtung werden gleichzeitig die Folien zusammengepreßt und an der belichteten Stelle verschweißt.

Beispiel 3:

Zur Verschweißung von Folien aus gerecktem Polyäthylen wird auf die zu verschweißenden Stellen der Folien Ruß aufgebracht. Di Schweißstellen werden anschließend über eine fokussierende Spi-geloptik mit der Strahlung eines mit einem CO₂-N₂-Gemisch arbeitenden Gaslasers bestrahlt. Die Wellenlänge der Laser-Strahlung liegt bei etwa 10,6 u. Im Gegensatz zu Polyäthylen absorbiert Ruß Strahlung dieser Wellenlängen stark und erwärmt die benachbarten Folienbereiche. Durch eine Klemmvorrichtung werden di Folien zusammengepreßt und verschweißt.

909823/0877

Patentansprüche:

- Verfahren zum Verbinden von Gebilden aus thermoplastischen
 Kunststoffen, insbesondere von Folien, unter Wärmeeinfluß,
 dadurch gekennzeichnet, daß die erforderliche Wärmeenergie
 in Form einer elektromagnetischen Wellenstrahlung aufgebracht
 wird, deren Wellenlänge außerhalb des Bereichs der Eigenabsorption des Materials liegt,
 Verbindungsstelle erreichen soll,
 und daß die Energie der Wellenstrahlung
 an der Verbindungsstelle durch einen Absorber in Wärme umgewandelt wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erforderliche Energie in Form einer elektromagnetischen Wellenstrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 0,18 um und 1 mm, vorzugsweise zwischen 0,3 und 12 um aufgebracht wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Quelle der elektromagnetischen Wellenstrahlung eine Anordnung dient, die nach dem Prinzip des stimulierten Emission arbeitet.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlung auf die zu verbindende Stelle fokussiert wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Absorber ein Farbstoff oder ein Pigment dient, dessen Eigenabsorption im Bereich dr eingestrahlten

Wellenstrahlung liegt.

909823/0877

1479239

. V rfahren nach 'Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennz ichn t, daß als Absorber Ruß dient.

909823/877